

TROŠKOVNIK

USLUGE POPRAVKA INJEKTORA NA AUTOBUSIMA

Red.br.	Šifra stavke naručitelja	Opis stavke	Kataloški broj	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1		Brizgaljka motora D0826 LOH15 obnovljena	51.10100-7364	kom	12		
2		Brizgaljka motora D0836 LOH02 obnovljena	51.10100-6071	kom	12		
3		Injektor motora D2066 LUH22 obnovljeni	51.10100-6064	kom	30		
4		Injektor motora D0836 LOH55 obnovljeni	51.10100-6085	kom	6		
CIJENA BEZ PDV-a:							
PDV:							
UKUPNO S PDV-om:							

U _____ , _____ 2017.

Ponuditelj:

(odgovorna osoba ponuditelja)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

USLUGE POPRAVKA INJEKTORA NA AUTOBUSIMA

Red. br.	Stavka troškovnika	Opis stavke troškovnika
1	1 - 4	Injektori i brizgaljke su određene kataloškim brojevima proizvođača vozila
2	1	Pod reparacijom brizgaljke DSLA 154 P 492/ podrazumijevamo izmjenu dolje navedenih dijelova:
		1. Sapnica 0 433 175 085
		2. Poklopac zaštitni 6 000 900 262
3	2	Pod reparacijom brizgaljke DSLA 152 P 1633 podrazumijevamo izmjenu dolje navedenih dijelova:
		1. Sapnica 0 433 175 468
		2. Matica 2 433 349 100
		3. Poklopac zaštitni 6 000 900 295
4	3	Pod reparacijom injektora podrazumijevamo izmjenu dolje navedenih dijelova:
		1. O-prsten F00RJ00222
		2. Matica F00RJ01005
		3. Vodicica kugle F00VC21001
		4. Kugla ventila F00VC05001
		5. Igla injektora F00RJ02466
		6. Komplet dijelova F00VC99002
		7. O-prsten F00RJ03115
		8. Brizgaljka 0 433 171 939
		9. O-prsten F00RJ02175
		10. Poklopac zaštitni 6 000 900 262
		11. Matica za sapnicu F00RJ02219
5	4	Pod reparacijom injektora podrazumijevamo izmjenu dolje navedenih dijelova:
		1. O-prsten F00RJ00222
		2. Matica F00RJ01005
		3. Vodicica kugle F00VC21001
		4. Kugla ventila F00VC05001
		5. Komplet ventila F00RJ01865
		6. Komplet dijelova F00VC99002
		7. O-prsten F00RJ00534
		8. Brizgaljka 0 433 172 094
		9. O-prsten F00RJ02175
		10. Poklopac zaštitni 6 000 900 262
		11. Matica za sapnicu F00RJ02219
OPĆI UVJETI:		Isporuka dijela u roku tri radna dana od zaprimanja narudžbenice Naručitelja FCO GPP d.o.o. Osijek. Garancija na rad i ugrađene dijelove godinu dana.